




Строительная пена и лист кровельной жести - вот такими материалами латают скол арки в доме 102Б мастера службы эксплуатации ТСЖ "Квинта". март 2013


"Финишная отделка" - в ход пошёл силиконовый белый герметик, но сделать красиво и правильно не получилось.



Вот проблемы противопожарной безопасности в домах ТСЖ которые не решает правление, но Председатель госпожа Копыркина упорно судиться против штрафов наложенных на ТСЖ инспекцией пожарного надзора.

Эти фото сделаны в январе 2013 года при проверке инспекцией пожарного надзора в доме 96 где проживает госпожа Копыркина. Нет авторитета, нет доверия, нет влияния - вот и порядка нет.





Такие объявления не случайны а системны для Правления и Председателя Правления ТСЖ "Квинта" госпожи Копыркиной.

Дежурным консьержкам в холле Правления ТСЖ Председатель справок по тому когда будет на месте не даёт - очевидно что у госпожи Копыркиной свободный от жителей график работы. Актов об отсутствии её на работе в приёмные дни и часы у жителей копится всё больше, а её это словно не касается.

Вот состояние пожарной лестницы в доме 96 где живёт Председатель Правления ТСЖ,
но госпожа Копыркина и образцовая служба эксплуатации не замечают проблем.

Фотографии 21.01.2013
Во время проверки инспекцией
пожарного надзора СВАО

